

Непринятие мер к устранению санитарного режима образовательного учреждения нарушает права несовершеннолетних на благоприятные условия обучения, создаёт угрозу для здоровья несовершеннолетних.

Прокуратурой района в ходе проверки МКДОУ детский сад «Родничок» с привлечением специалистов ОНД ОГПН по Частоозерскому району проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в здании МКДОУ детский сад «Родничок».

В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О пожарной безопасности от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ Правительство Российской Федерации постановило: утвердить Правила противопожарного режима в Российской Федерации, так в соответствии с постановлением правительства от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (далее - Правила).

В соответствии с п.35 Правил запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение указанного требования, в помещениях старшей группы «Ромашки» на дверях эвакуационных выходов первого этажа запоры не обеспечивают возможность их открывания изнутри без ключа.

В соответствии с пп. «к» п.23 Правил запрещается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

В нарушение указанного требования на первом этаже здания допускается хранение под лестничными маршами горючих материалов (матрас).

В соответствии с п.5.4.5 свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденных приказом МЧС РФ от 21.11.2012 №693 в зданиях I-IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II-IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения.

В нарушение указанных требований, обработка огнезащитным составом стропил и обрешетки крыши здания не произведена.

Нарушения требований противопожарного режима не только существенно повышают угрозу возникновения пожара, но и создают риск гибели людей, в том числе несовершеннолетних воспитанников учреждения.

Данные факты указывают на грубое нарушение действующего законодательства, указанные нарушения закона стали возможными в результате халатного отношения завхоза Чубасовой Н.А.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,